

施設名	月津最終処分場												
施設住所	小松市月津町ほ58番地他43筆												
点検項目	2016年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
埋立てた廃棄物種類及び数量(トン)	0.0	0.0	0.0	0.0									
擁壁の点検	点検日	4月27日	5月31日	6月30日	7月29日								
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	破損する恐れが認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—							
		処置の内容	—	—	—	—							
遮水工の点検	点検日	4月27日	5月31日	6月30日	7月29日								
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	機能低下が認められた場合の処理	処置を講じた日	—	—	—	—							
		処置の内容	—	—	—	—							
周縁地下水の水質 (上流、下流井戸)	採取した場所	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸								
	採取日	4月7日	5月24日	6月22日	7月6日								
	結果が得られた日	4月22日	6月4日	6月28日	7月21日								
	水質検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	水質悪化が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—							
		処置の内容	—	—	—	—							
放流水の水質	採取した場所	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口								
	採取日	4月7日	5月24日	6月22日	7月6日								
	結果が得られた日	4月22日	6月4日	6月28日	7月21日								
	水質検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	水質悪化が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—							
		処置の内容	—	—	—	—							
調整池の点検	点検日	各当施設無し											
	点検結果												
	破損する恐れが認められた場合の処置												処置を講じた日
													処置の内容
浸出液処理施設の点検	点検日	4月27日	5月31日	6月30日	7月29日								
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	機能に異常が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—							
		処置の内容	—	—	—	—							
配管等の防凍処置の点検	点検日	4月27日	5月31日	6月30日	7月29日								
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	機能に異常が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—							
		処置の内容	—	—	—	—							
残余の埋立容量測定	測定日	埋立完了により各当無し											
	測定値												

